

VN7-• Spojková čeľusť





Použitie

- Slúži na pevné spájanie rovných dielov.
- Prevedenie
- Z - zinkované L - epoxidové R - nerezové
- * znak • nahradiť hore uvedenými písmenami

Verzie

Symbol
VN7-•